

# Geomorphologisch-Bodenkundliche Labore

## 1. Probenvorbereitung



Probenvorbereitung für physikalisch-chemische **Untersuchungen:** 

- ✓ Lufttrocknung der Proben
- ✓ Siebung <2mm für Feinboden
- √ Probenteilung (z.B. mit) Riffelteiler oder durch Vierteln)
- ✓ chemische Aufschlüsse. bei denen schwer lösliche Bodenbestandteile in eine gelöste Form überführt werden, z.B. durch den Einsatz von Flusssäure
- ✓ Mikrowellengeräte (Foto) verkürzen die Aufschlussdauer

## 2. Bestimmung wichtiger Bodenparameter



Schlämm- und Sieblabor

## Physikalischer Parameter: Korngröße

- ✓ Bestimmung im **Sieb-Labor** durch den Einsatz von sog. Siebtürmen
- ✓ der Ton- und Schluffanteil kann durch Sedimentationsmessung in einer Köhn-Apparatur bestimmt werden oder
- ✓ durch Bestimmung im **Schlämm-Labor** mithilfe eines Laserdiffraktometers ("Coulter", Foto oben)



Geochemisches Labor I

#### **Chemische Parameter:**

- ✓ pH-Wert wird mit Hilfe einer Glaselektrode ermittelt
- √ Kalkgehalt durch den Einsatz der Scheibler-Apparatur
- ✓ Organischer Massenanteil wird durch Glühen im Muffelofen bestimmt

## 4. Relative und absolute **Altersbestimmung**



#### Pollenanalyse:

- in die Vegetationsgeschichte Rekonstruktion des Paläoklimas
- Relative Datierung von Sedimenten

## 3. Element- und Mineralzusammensetzung




**Geochemisches Labor II** 

## Quantitative und qualitative Elementbestimmung

- ✓ Atomabsorptionsspektroskopie (AAS)
- ✓ induktiv gekoppelte Atomemissionsspektroskopie (ICP-OES, Gerät im Foto)

### Röntgendiffraktometer:

✓ Bestimmung von Mineralen und Tonbestandteilen





Schleiflabor:

✓ Anfertigung von Dünnschliffen aus Gesteinen, Sedimenten und Bodenmaterial

## Thermolumineszenz (TL) **Optisch-Stimulierte** Lumineszenz (OSL):

- ✓ Absolute Datierung von Sedimentationsereignissen
- Datiert werden Minerale wie Quarz und Kalifeldspat
- ✓ Begleitend wird der Gehalt radioaktiver Spurenelemente im Sediment (Uran, Thorium, Kalium-40) durch Gammaspektrometrie bestimmt (Bild rechts unten)

